



## 2.0 TDCI Nawigacja Skóry Bi-xenon

# 28 900

PLN

### Dane kontaktowe




Telefon:  
505483969  
698453456

Email:  
kontakt@auto-inspekcje.pl

www:  
auto-inspekcje.com.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless entry
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy bi-xenonowe
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Asystent pokonywania zakrętów
- Kontrola trakcji
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Felgi aluminiowe 17
- Opony letnie
- Zawieszenie komfortowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Ford
Model	Kuga
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2009
Przebieg	188689
Kolor	Biały
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1997
Moc	136
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	169
Filtr cząstek stałych	Tak
Kraj pochodzenia	Belgia
Data pierwszej rejestracji	2010-01-13
Numer rejestracyjny pojazdu	WR419JJ
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
BezwyPadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5